⑲ 日 本 国 特 許 庁 (JP) ⑪実用新案出願公開

⑩ 公開実用新案公報(∪) 平2-48694

⑤Int.Cl.5 識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)4月4日

F 16 L 37/38

6907-3H F 16 L 37/28

E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

図考案の名称 OFケーブル油採取用コネクタ

②実 願 昭63-128406

②出 顧 昭63(1988) 9月30日

永 井 省 三 神奈川県川崎市川崎区小田栄2丁目1番1号 昭和電線電 @考 案 者

欖株式会社内

⑩出 願 人 昭和電線電纜株式会社 神奈川県川崎市川崎区小田栄2丁目1番1号

⑩代 理 人 弁理士 佐藤 幸男 外1名



明細書

1. 考案の名称

OFケーブル油採取用コネクタ

2. 実用新案登録請求の範囲

3. 考案の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本考案は、OFケーブル接続部、終端箱等(以下、接続箱という)に満たされた絶縁油の劣化調査を目的としたOFケーブル油採取用コネクタに関する。

(従来の技術)

超高電圧送電線路に使用されるOFケーブルは、各部の劣化を調査するために絶縁油を採取し、その絶縁油を分析することで、劣化の程度を知るようにしている。そのための絶縁油の採取は、接続箱に設置されている接続箱コネクタを介して行なわれる。

第2図は、絶縁油採取の概念図である。

図において、OFケーブルの接続箱1に設けられた接続箱コネクタ2に、採油チューブ3を差し込み、バルブ4を介して容器5に、絶縁油自体に加えられた圧力を利用してサンプルとしての絶縁油を採取する。

第3図は、第2図に示したA部の詳細を示す断面図である。

図において、6は接続箱コネクタ、7はこの接続箱コネクタ6の上端に形成された小径ねじ部である。この小径ねじ部7の口縁には、外方に向かって広がるテーパ部8が形成されている。9は採油ホース10を接続するための採油チューブである。この採油チューブ9の先端部には、半球状



の頭部 1 1 が形成されている。 1 2 は前記小径ねじ部 7 に螺合し、採油チューブ 9 の頭部 1 1 を小径ねじ部 7 のテーパ部 8 に押圧する袋ナットである。 1 3 は接続箱コネクタ 6 内に内蔵された逆止め弁の弁体ロッドである。

上記の構成において、袋ナット12を締め付けると、採油チューブ9を図示下方に押し下げ、その頭部11により逆止め弁の弁体ロッド13を押圧する。この弁体ロッド13の押圧により回ったりではない。この弁体のする。すると、下ケープル内に対される絶縁油自体には、所定の加圧が加えられているので、採取すべき絶縁油がに流出し、採油ホース10を介して第2図の容器5にサンプルとしての絶縁油が採取される。

第4図及ぶ第5図は、OFケーブルの接続箱1 に取付けられた接続箱コネクタ6の実際の構造例 を示すものである。

第4図のものは、接続箱コネクタ6の内部に逆止め弁130を備えているが、第5図のものは、その逆止め弁130を備えていない。また、小径ねじ

部 7 の外径が異なっている。従来のコネクタの外径サイズは、例えばPF3/8 , PF1/2 , PF3/4(インチ)等種々のものがある。

(考案が解決しようとする課題)

- OFケーブル油採取用として利用する従来の接続箱コネクタは、上記のように構成されているので、次のような解決するべき課題があった。
- (1) 接続箱コネクタ6の小径ねじ部7の外径が種々様々であり、あらかじめ、ねじ外径サイズが不明の場合には、各種サイズの採油チューブ9を用意する必要がある。
- (2) 採油チュープ9を取付ける際に、油密構造でないために絶縁油が外部に飛散し易い。
- (3)接続箱コネクタ6の小径ねじ部7の口縁に 形成したテーパ部8と、採油チューブ9の頭部 11との接触箇所、即ち第3図の符号Bで示す部 分が長年月の使用によりへたり易く、油密構造と ならず漏油する場合がある。

本考案は、上記のような課題を解決するためになされたもので、既に取付けられている接続コネ

クタの小径ねじ部の外径に左右されることなく、 一種類の採油チューブで済み、取付時に絶縁油の 外部への飛散がなく、また、長年月の使用による へたりに対しても漏油を生じさせない O F ケーブ ル油採取用コネクタを提供することを目的とす

(課題を解決するための手段)

本考案のOFケーブル油採取用コネクタは、OFケーブルの接続箱に取付けられた接続箱コネクタと、この接続箱コネクタにガスケットを介して接続され、一端に一定外径のねじ部を形成したベースコネクタと、このベースコネクタの口縁にガスケットを有する採油チューブと、この採油チューブを押える前記ベースコネクタのねじ部に螺合される袋ナットとを備えるものである。

(作用)

る。

本考案のOFケーブル油採取用コネクタは、一定外径のねじ部を有するベースコネクタを各種用意し、接続箱コネクタの外径ねじサイズに合わせ

て選択すれば、ベースコネクタの口縁に差し込まれる採油チューブは、一種類の大きさのものを用意すれば良い。

また、接続箱コネクタとベースコネクタ間及びベースコネクタの口縁とこの口縁に差し込まれた 採油チューブ間は、ガスケットによってシールされるので、漏油が防止される。

(実施例)

以下に、本考案の一実施例を第1図を参照して 説明する。

図において、 O F ケーブルの接続箱 1 には、従来と同様の構造の接続箱コネクタ 6 が取付ける。この接続箱コネクタ 6 の小径ねじ部スクリングガスケット 1 4 を介してベースクタ 1 5 がねじ込まれる。このかのサイズを関することから、そのサイズを関することがある。 PF1/2 . PF3/4 (インチ)等のを種類のものを用意する。しかし、このベーススクタ 1 5 の小径ねじ部 1 6 の外径サイズは、例えているのか径かにの外径サイズは、例えているのか径をはいる。 PF1/2 の外径サイズは、例えているのか径をはいる。 PF3/4 (インチ) 等のネクタ 1 5 の小径ねじ部 1 6 の外径サイズは、例えているのか径をはいる。 PF3/4 (インチ) 等のネクタ 1 5 の小径ねじ部 1 6 の外径サイズは、例え

ばM24(mm)に統一してあり、一種類の袋ナット 12が螺合し得る構成となっている。

上記ベースコネクタ15の小径ねじ部16の口線には、採油チューブ17が差し込まれている。この採油チューブ17は、外周に0リングガスケット18がはめ込まれている。また、採油チューブ17の先端部内周には、雌ねじ19が切られている。この雌ねじ19は、構造の異なる逆止め弁等を備える場合に、図示しないアダプタ用金具を取付けるためのものである。

さらに、採油チューブ 1 7 のほぼ中央部外周に、つば部 2 0 が形成され、このつば部 2 0 に袋ナット 1 2 の内底面が当接する。

採油チューブ17の後端には、第2図のバルブ 4を介して容器5に至る採油ホース10が接続されている。

尚、この実施例の接続箱コネクタ6内には、図示のような構造の逆止め弁130 が内蔵されている。

次に上記のような構成のOFケーブル油採取用

コネクタの取付方法について説明する。

先ず、接続箱コネクタ6に、 Oリングガスケット 1 4 を介してベースコネクタ 1 5 を固定する。この場合、複数種類用意したベースコネクタ 1 5 の中から接続箱コネクタ 6 の小径ねじ部 7 の外径サイズに適合したものを選択する。

ケット14,18によりシールされているので、 ねじ部の間隙を通して漏油することはない。

(考案の効果)

以上のように本考案によれば、採油チューブと接続箱コネクタ間に小径ねじ部の外径サイズを統一したベースコネクタを介在させ、また、各接続部には 0 リングガスケットを挿入したので、概略以下のような効果を奏する。

- (1)接続箱コネクタの小径ねじ部の外径が種々様々であり、あらかじめねじ外径サイズが不明の場合でも、各種サイズのベースコネクタを用意すれば、採油チューブは一種類用意するだけで、何等支障なく採油が可能となる。
- (2) 各接続部に O リングガスケットを介在させたので、絶縁油が外部に飛散しない。
- (3) 接続箱コネクタの小径ねじ部の口縁に形成したテーバ部と、採油チューブの頭部との接触箇所の長年月の使用によるへたりがあっても、上記のロリングガスケットの介在により漏油することがない。

4 図面の簡単な説明

第1図は本考案のOFケーブル油採取用コネクタの縦断面図、第2図は油採取の概念図、第3図は第2図のA部詳細を示す部分断面図、第4図及び第5図は接続箱に取付けられている従来の接続箱コネクタの構造例を示す縦断面図である。


- 6 -------接続箱コネクタ、
- 7.16-----小径ねじ部、

- 15------ベースコネクタ、
- 17------採油チュープ。


代理人 弁理士 佐 藤 幸 男子



6---- 接続箱コネクタ
7,16 ---- 小径ねじ部
8---- テーパ部
12---- 袋ナット
14,18---- 0リングガスケット
15---- ペースコネクタ
17---- 採油チューブ



第 2 図




実而2

代理人 弁理士 佐 藤 幸 男


他【

第3図



第 4 図

第5日 第5日



代理人 弁理士 佐 藤 幸 男

他1名

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.